

# FHT 60 und FHT 100

## Feuchtigkeits- und Temperaturmessgeräte



FHT 60



FHT 100

TECHNISCHE DATEN	FHT 60	FHT 100	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG FHT 60 / FHT 100
ARTIKEL-NR.	800100	800110		
Messbereich Temperatur	-20 °C bis +60 °C	-30 °C bis +100 °C	· Sekundenschnelles Messen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur	· Tasche · Batterie
Messbereich Feuchtigkeit	0 – 100 % RH	0 – 100 % RH		
Schnelle Messzeit	ja	ja	<b>FHT 100</b> · Inklusive Taupunktmessung zum Erkennen von Schimmelbildung	
Hintergrundbeleuchtung	ja	ja		
Max-HOLD	ja	ja		
Data-HOLD	ja	ja		
Taupunktmessung	nein	-30 °C – +100 °C		
Nasstemperaturmessung	nein	0 °C – +80 °C		
Genauigkeiten:				
Feuchtigkeit	± 3,5 % RH	± 2 % RH		
Temperatur	± 2 °C	± 0,5 °C		
Taupunkt	–	± 0,5 °C		
Nasstemperatur	–	± 0,5 °C		